

**PRIMA DI CHIAMARE IL SERVIZIO TECNICO CONTROLLIARE CHE:**

1- LA BOMBOLA CO2 NON SIA VUOTA  
**ESEMPIO: SE IL VINO ESCE E LA BIRRA NO, O VICEVERSA, LA BOMBOLA E' FINITA**  
**FATE ATTENZIONE CHE CI SIA LA GUARNIZIONE INSERITA CORRETTAMENTE**

2- CONTROLLIAMO CHE LA SPINA DELLA MACCHINA  
SIA CORRETTAMENTE INSERITA NELLA PRESA ELETTRICA.

3- UTILIZZARE PERIODICAMENTE LA TESTA DI RISCIAQUO  
ALMENO UNA VOLTA SETTIMANA, MANTIENE IN EFFICIENZA  
IL VOSTRO IMPIANTO E GARANTISCE UN PRODOTTO MIGLIORE

4- MANTENERE LO STOCCAGGIO FUSTI IN AMBIENTE  
CON TEMPERATURA SUPERIORE AI 10° C. SOLLEVATI DAL PAVIMENTO

5- PULIRE PERIODICAMENTE (1 VOLTA AL MESE) IL RADIATORE  
DELLA MACCHINA, GARANTISCE UN MINORE CONSUMO ENERGETICO  
E LA MASSIMA RESA DEL MOTORE.

6- IL TECNICO ESEGUE UNA MANUTENZIONE SPECIALIZZATA AL VOSTRO  
IMPIANTO DI SPILLATURA, **NON LA PULIZIA.**

**IL CONSUMO DI BIRRA OTTIMALE A VIA E' DI LT 60 A SETTIMANA**

